

ООО «НПП «НОВАКОЛ»

109316 г. Москва, Волгоградский пр., дом 47, офис 325 тел. +7(495) 792 35 85, +7 (926)-881-94-87 e-mail: info@novacol.ru www.novacol.ru

NOVACOL 60S

ТУ 2252 - 015 - 20736482-11

Однокомпонентный полиуретановый клей для производства губок для мытья посуды

Описание	NOVACOL 60S представляет собой однокомпонентный полиуретановый клей с повышенной эластичностью после отверждения и водостойкостью. Обладает длительным открытым временем, позволяющим изготовить максимальное количество матов из поролона и фибры для единовременного прессования. Предназначен для склеивания поролона, войлока, фибры, тканей, кожи друг с другом и с деревянными, пластиковыми, гипсовыми, металлическими, лакированными поверхностями.	
Область применения	 Производство губок для мытья посуды – водо-, тепло-, химстойкое склеивание поролона с фиброй, пластиком или прочим абразивным материалом. Производство губок для чистки обуви. 	
Отличительные свойства	 Не содержит токсичных растворителей. Отличается стойкостью к постоянному воздействию воды при температурах до +100°С, к ПАВ и детергентам. Характеризуется устойчивостью к длительным деформациям изгиба, сжатия и растяжения склеенных материалов. 	
Расход	• 70–140 г/м².	
Очиститель	• Метиленхлорид, цетон.	
Срок хранения	• 6 месяцев в герметичной упаковке при 15 ⁰ -+25 ⁰ C.	
Упаковка	 Металлические ведра и бочки по 20 и 200 кг. Контейнер 1000 кг. 	

Технические характеристики

Цвет	Вязкотекучая желтоватая
	жидкость
Сухой остаток	100%
Значение вязкости: БРУКФИЛЬД/ВЗ-6 - при +20 °C	2500-4500 мПа*с/150-250 с
Величина плотности при +20 ° C	1,1 г/см ³
Открытое время при +20 °C	50-70 минут
Рекомендуемая температура нанесения	+15 ⁰ - +25 ⁰ C
Время набора технологической прочности (ПРЕССОВАНИЕ) при +20 °C	4-6 час.
Время набора эксплуатационной прочности	24 часа
Относительное удлинение при разрыве	не менее 250%
Прочность при сдвиге клеевого шва (ГОСТ 14759)	>5 МПа
Температура эксплуатации клеевого шва	-45° - +90°C

Инструкция по применению

Способ нанесения	 Ручной – кистью, валиком, шпателем, роликом с ковшиком. Механизированный - валковой (вальцовой) клеенаносящей машиной; пневмораспылением (диаметр распылительного сопла не менее 3 мм); безвоздушным распылением.
Нанесение	 Нанести клей механизированным способом на одну из склеиваемых поверхностей. Совместить склеиваемые поверхности сразу или в течение всего интервала открытого времени, когда клей гарантированно сохраняет способность к склеиванию субстратов, т.е. не позднее 50 – 70 минут после нанесения клея. Поместить склеиваемые поверхности под нагрузку или в пресс на 4-6 часов. Склеенные маты могут подвергаться резке, транспортировке по истечению времени набора клеем технологической прочности – 4-6 часов при +20°C.

Примечание:

Открытое время клея и время отверждения до технологической прочности (время прессования) зависят от рабочей температуры: повышение температуры способствует сокращению открытого времени и времени прессования, и, наоборот, понижение температуры продлевает эти параметры.

Меры предосторожности:

При работе с клеем избегать вдыхания его паров, попадания в глаза и на кожу.

При попадании в глаза необходимо немедленно промыть открытые глаза большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу. При попадании на кожу – сразу же смыть большим количеством воды с мылом.

В недостаточно проветриваемых помещениях необходимо работать в респираторах.

При температурах применения, превышающих $+40^{\circ}$ C, рабочее место должно быть обеспечено принудительной вентиляцией.